



Milwaukee

MANUALE D'ISTRUZIONE C62

Guida Operativa

- Rimuovere il tappo protettivo
- Premere il pulsante ON/OFF per accendere lo strumento.
- Immergere lo strumento nel campione da misurare. I tester Sharp possono essere immersi fino al display.
- Agitare ed aspettare un paio di secondi che la lettura si stabilizzi. Lo strumento compensa automaticamente per la temperatura.
- Premere il pulsante ON/OFF per spegnere lo strumento.

Calibrazione

- La calibrazione viene fatta molto velocemente.
- Premere il pulsante ON/OFF per accendere lo strumento.
- Immergere lo strumento nella soluzione tampone 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (M10031B).
- Attendere che la lettura si stabilizzi. Usando il cacciavite far ruotare il trimmer di calibrazione finché sul display è visualizzato il valore del campione. Esempio: usando una soluzione tampone di 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ regolare il trimmer a "1413".
- La calibrazione è così terminata.
- PER LA CALIBRAZIONE USARE SEMPRE SOLUZIONI TAMPONE FRESCHE.

Mantenimento

- Se la lettura diventa instabile, pulire i 2 pins della sonda immergendo il tester in Alcol per 10 minuti. Se le letture svaniscono le batterie si stanno esaurendo. Cambiare quindi le batterie.

Sostituzione Batterie

- Aprire il vano batterie ed inserire quelle nuove facendo attenzione alla polarità'.

Specifiche

Scala	0.00 –19.99 mS/cm
Risoluzione	0.01 mS/cm
Precisione	± 2 % Piena Scala
Compensazione di Temperatura	Automatica 5 a 50 C
Tipo/durata Batterie	4x 1.4V alcaline 350 ore
Dimensioni	155 x 45 x 25 mm