



Termometro Modello TH310

Manuale d'uso

- Accendere il termometro TH310, spostando l'interruttore posto sulla parte superiore.
- Togliere il cappuccio protettivo nero della sonda di temperatura
- Immergere la sonda nel campione da misurare, per almeno 4 cm;
- non immergere la parte gialla con il display e il suo connettore.
- Attendere alcuni secondi per la stabilizzazione della lettura.
- Al termine dell'utilizzo, spegnere lo strumento.
- Oscillazioni della lettura o bassa luminosità del display indicano che la batteria è scarica.

TEST DI CALIBRAZIONE

- Rimuovere il coperchio del vano batterie e posizionare l'interruttore nella posizione TEST.
- Il display visualizzerà la lettura $0.0^{\circ}\text{C} \pm 0.3^{\circ}\text{C}$; questo significa che lo strumento rientra nelle specifiche di precisione indicate sotto. Riposizionare l'interruttore in posizione di misura; il display visualizzerà la misura di temperatura.

SOSTITUZIONE BATTERIA

Se lo strumento non si accende o il display è poco visibile, rimuovere il coperchio del vano batterie e sostituire la batteria da 1.5V facendo attenzione alla polarità.

SPECIFICHE TECNICHE

Scala di misurazione	da -50.0 a 150.0°C
Risoluzione	0.1°C
Precisione	$\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ (da -20 a 90°C); $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ (oltre)
Deviazione tipica EMC	$\pm 0.3^{\circ}\text{C}$
Sonda	in acciaio inossidabile, lunghezza: 105 mm, diametro: 3 mm
Condizioni d'uso	da 0 a 50°C; U.R. max 95%
Tipo di batteria	1x1.5V (alcalina) durata 3000 ore circa di uso continuo.
Dimensioni / Peso	66 x 50 x 25 mm / 50 g

GARANZIA

Lo strumento è garantito per due anni contro difetti di produzione o dei materiali, se vengono utilizzati per il loro scopo e secondo le istruzioni e conservati con la dovuta cura.

